

## 前 言

近年来，国家对基础设施建设的大力投资，高级公路、旧城改造、农村水利水电工程、县乡公路修建及周边城市发展等建设需要大量片石与碎石，对石灰岩的需求量大，同时合理地开发矿产资源，把资源优势转化为经济优势，是发展地方经济的重要方向和新的经济增长点，也是增加地方经济收入、脱贫致富的一条途径，本矿区交通运输条件较为便利，因此，该采石场生产的片石与碎石拥有较好的销售市场。为了满足柳城县对白云岩矿的需求，促进社会经济发展，柳城县永发白云石场（以下简称“建设单位”）于2019年8月1日取得柳城县自然资源和规划局出具的采矿许可证（最新）。

柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿位于柳城县城中心235°方位，直距约20km的马山乡马山村马洞屯北西面，矿区中心地理坐标(1980西安坐标)：东经109°04′02″，北纬24°32′50″，行政区隶属柳城县马山乡管辖。矿区南面约1km处有多级公路通过，连接乡级公路有村屯公路从矿区西而经过，从矿区到最近的马山乡街上运距约2.5km，交通运输较方便。

本项目由柳城县永发白云石场投资建设，总投资590万元，其中土建投资70万元，均为业主自筹；矿山开采规模30万吨/年；矿山项目建设期实际总扰动地面面积为1.31hm<sup>2</sup>（其中旧加工堆料区0.84hm<sup>2</sup>，新堆料区0.29hm<sup>2</sup>，矿区道路区0.16hm<sup>2</sup>，生产生活设施区0.02hm<sup>2</sup>），建设期实际共计挖方0.18万m<sup>3</sup>(为普通土)，填方0.18万m<sup>3</sup>（为普通土），无永久弃方；本项目建设期实际工期为3个月，为2017年9月至2017年11月；运行期为2017年12月至今。

本项目建设单位为柳城县永发白云石场，2019年8月1日，本项目取得了《中华人民共和国采矿许可证》（证号：C4502222012087130127049）；

上世纪60年代，广西区域地质测量队对该区开展了1:20万区域地质调查工作，并提交了《1:20万柳州幅区域地质测量报告书》，大致查明了区内地质、构造、矿产等情况，对本工作提供了较丰富的基础地质资料。

2012年3月来宾市地质勘察院对柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿进行了资源储量简测工作，并提交了《柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿矿产资源储量简测地质报告》，矿山保有资源量(333)为1876.25万t。

2016年4月，广西兴霖矿业投资咨询有限公司编制完成《柳城县马山乡马洞屯矮岭

白云岩矿水土保持方案报告书》(报批稿),并通过审批,2018年5月18日取得《柳城县人民政府水利局关于柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿水土保持方案的批复》(柳城水利复字[2018]53号)。

2018年7月~2019年2月,为了办理矿山采矿许可证延续变更手续,柳州市方中矿业投资有限公司对该矿山进行了资源储量核实工作,并提交《柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿矿产资源储量核实报告》。截止2018年7月15日,矿区范围内查明资源储量(122b)1793.83万t(755.22万m<sup>3</sup>),历年矿山开采累计消耗资源量(111b)4.31万t(1.74万m<sup>3</sup>),保有白云岩矿资源储量(122b)1789.52万t(753.48万m<sup>3</sup>),矿山开采按60°安全边坡扣除压占资源量,可利用资源储量(122b)1680.34万t(707.51万m<sup>3</sup>)。此报告于2019年2月10日通过了柳城县国土资源局组织召开的《柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿矿产资源储量核实报告》的评审,并按专家意见修改完善,专家复核,同意通过评审;并报柳城县国土资源局备案(柳城国土资储备字[2019]7号)。

2019年4月,建设单位委托柳州市方中矿业投资有限公司编制完成《柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿矿产资源开发利用方案》。

工程水土保持监测的主要目标是:对水土流失动态实施监测分析,为水土流失防治提供依据;对水土保持措施及其效果进行评级,为水土保持管护提供依据;对水土流失防治效果进行评价,为工程行政验收和管理运行提供依据。

本项目水土保持监测主要以巡查监测的监测方法为主。在各防治责任区进行全面调查和巡查,监测工程施工对土地的扰动情况的处理情况、水土保持工程实施情况、水土保持工程的稳定完好情况等。

柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿(建设期)水土流失防治体系已建成,对防治水土流失、保护水土资源和柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿(建设期)的安全运行发挥了巨大的作用。柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿(建设期)水土流失防治总体上达到了水土保持方案确定的防治目标。

按照《中华人民共和国水土保持法》、《<中华人民共和国水土保持法>实施条例》和水利部第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、水利部187号文《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》和水利部办水保[2015]247号文《水利部办公厅关于贯彻落实国发[2015]58号文件进一步做好水土保持行政审批工作的通知》等法律、法规和文件的规定,柳城县永发白云石场于2019年10月底委托广西伟辉生态工程咨询有限公司开展本项目的水土保持监测工作。通过查阅水土保持方案报告书、施工

组织设计、施工技术总结、监理报告和相关图片等资料，并结合现场调查推算本项目工程建设扰动土地面积、水土流失情况及水土保持工程建设等情况，开展水土保持效果监测。我公司经认真分析研究，于2019年11月编制完成《柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿（建设期）水土保持监测总结报告》。

水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标										
项目名称		柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿（建设期）								
建设内容及规模		建设单位		柳城县永发白云石场						
		建设地点		柳城县马山乡马山村马洞屯						
		流域管理机构		珠江水利委员会						
		工程投资		本项目总投资 590 万元，其中土建投资 70 万元，均为业主自筹						
		工程总工期		本项目建设期实际工期为 3 个月，为 2017 年 9 月至 2017 年 11 月；运行期为 2017 年 12 月至今						
水土保持监测指标										
监测单位		广西伟辉生态工程咨询有限公司			联系人及电话			李原雄/17736609131		
自然地理类型		低山丘陵地貌			防治标准			二级		
监测内容	监测指标		监测方法（设施）		监测指标		监测方法（设施）			
	1	水土流失状况监测	地面观测、实地量测		2	防治责任范围监测	实地量测、资料分析			
	3	水土保持措施情况监测	资料分析、实地量测		4	防治措施效果监测	资料分析、地面观测			
	5	水土流失危害监测	地面观测		水土流失背景值		500t/（km <sup>2</sup> ·a）			
	方案设计建设期防治责任范围		5.21hm <sup>2</sup>			土壤容许流失量		500t/（km <sup>2</sup> ·a）		
建设期实际完成水土保持投资		21.27 万元			水土流失目标值		500t/（km <sup>2</sup> ·a）			
防治措施		土质排水沟 376m，砖砌沉砂池 1 座、砂浆抹面排水沟 60m，撒播草籽 0.29hm <sup>2</sup>								
监测结论	防治效果	分类指标	目标值（%）	达到值（%）	实际监测数量					
		扰动土地整治率	95	99.47%	防治措施面积	1.31hm <sup>2</sup>	永久建筑物及硬化面积	0.986hm <sup>2</sup>	扰动土地总面积	1.31hm <sup>2</sup>
		水土流失总治理度	87	97.84%	建设期防治责任范围面积	1.31hm <sup>2</sup>	水土流失总面积	1.31hm <sup>2</sup>		
		土壤流失控制比	1.0	1.0	工程措施面积	0.027m <sup>2</sup>	容许土壤流失量	500t/（km <sup>2</sup> ·a）		
		拦渣率	95	/	植物措施面积（含自然恢复）	0.29hm <sup>2</sup>	监测土壤流失情况	500t/（km <sup>2</sup> ·a）		
		林草植被恢复率	97	97.64%	可恢复林草植被面积	0.297hm <sup>2</sup>	林草类植被面积	0.29hm <sup>2</sup>		
		林草覆盖率	22	22.14%						
	水土保持治理达标评价		各项指标基本达到预定目标							
总体结论		本工程水土保持措施总体布局合理，基本完成了工程设计和水土保持方案所要求的水土流失防治的任务，水土保持设施工程质量合格，水土流失得到有效控制，项目区生态环境得到根本改善。经试运行，未发现重大质量缺陷，水土保持工程运行情况基本良好，达到了防治水土流失的目的，整体上已具备较强的水土保持功能，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。								
主要建议		建议建设单位继续作好水土保持植物措施的实施工作，对已实施的植物措施进行补植和养护，控制区域水土流失的发生。生产区有裸露的情况，建议对裸露边坡及地表进行补植补种。								

## 7 结论

### 7.1 水土流失动态变化

本项目建设期建设扰动面积为 1.31hm<sup>2</sup>，由于本项目为采矿项目，扰动活动从工程开工建设一支持续到现在。施工建设活动引起的水土流失主要发生在地建设，裸露区域在雨季形成重要土壤流失源。由于本项目未闭矿，根据土壤流失动态监测结果，在 2017 年 12 月，随着各项水土保持设施的建设完成，各区域水土流失逐渐降至轻度，植物措施的水土流失防治功效逐渐发挥出来，土壤流失量降低至容许土壤流失量。

### 7.2 水土保持措施评价

本工程已实施水土保持工程措施主要有土质排水沟 376m，砖砌沉砂池 1 座、砂浆抹面排水沟 60m。通过现场勘查各项措施运行效果、量测外观尺寸，项目区内各项工程措施实施情况良好，运行稳定。区内排水沟按设计尺寸进行施工，保存较完整，无坍塌、裂缝现象。各项工程措施的有效实施对项目区内土体的保护及为后续的植物措施的落实发挥了良好的水土保持作用。

水土保持临时植物措施有：撒播草籽 0.29hm<sup>2</sup>。通过沿线巡视以及典型植被样地调查，各防治分区扰动地表基本完成植被绿化工作。

工程建设期间，建设单位基本按照水土保持方案设计及水土保持相关规定要求于各扰动地表区域实施完成土质排水沟、砖砌沉砂池、砂浆抹面排水沟、撒播草籽等防护措施，工程建设期间可能产生的水土流失得到有效控制。经分析，施工期间实施完成各项临时防护措施实施数量、类型基本满足工程建设水土流失防治实际需求，尺寸、规格满足水土保持要求，能达到因地制宜的防治工程建设区域水土流失的目的。

柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿（建设期）在施工过程中已经采取了一定量的水土保持措施，水土保持工程质量良好，各项措施现已初步发挥效益，总体看该工程建设单位对水土保持工程比较重视，基本按照批复的《柳城县马山乡马洞屯矮岭白云岩矿水土保持方案报告书》（报批稿）的要求施工，基本完成了批复文件确定的防治任务，基本达到水土保持方案设计要求。

### 7.3 存在问题及建议

#### 1. 存在问题

根据监测过程中掌握的情况，监测单位从项目治理的实际出发，总结出存在的问题，同时针对问题提出相应的整改建议，供建设单位和其他相关部门参考。本工程主要存在的问题如下：

(1) 项目建设区内部分绿化工程成活率偏低，出现植被稀疏现象，建议对其补植补种。

(2) 工程运营管理机构继续认真做好经常性的水土保持措施管护工作，明确组织机构、人员和责任，确保水保设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。

(3) 总结水土保持工程实施的经验和教训，为运行期水土保持工程的维护提供指导。

(4) 运营管理机构组织管理人员加强水土保持知识的学习，树立人与自然的和谐共处的良好生态意识，为水土保持工程长期稳定运行并发挥效益提供人员和技术保障。

#### 2. 建议

(1) 总结水土保持措施实施的经验和教训，为运行期水土保持措施的维护提供指导，同时加强对水土保持设施的管理维护和植物养护，确保其发挥长远水土保持效益。

(2) 组织管理人员加强水土保持知识的学习，树立人与自然和谐共处的良好生态意识，为水土保持工程长期稳定运行并发挥效益提供人员和技术保障。

(3) 本工程基建工程施工结束后才开展水土保持监测，施工期水土流失情况只能通过施工及监理记录了解，后续工程开工前应及时开展水土保持监测，确保监测工作全程实施。

### 7.4 综合结论

根据开展水土保持监测得知，本工程实施的水土保持措施总体布局合理，基本按照已批复的水土保持方案完成了建设期的水土流失防治任务，水土保持工程质量合格，水土流失得到有效控制。

本工程水土保持措施总体布局合理，基本完成了工程设计和水土保持方案所要求的水土流失防治的任务，水土保持设施工程质量合格，水土流失得到有效控

制，项目区生态环境得到根本改善。

经试运行，未发现重大质量缺陷，水土保持工程运行情况基本良好，达到了防治水土流失的目的，整体上已具备较强的水土保持功能，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

在后续的生产运行期，建设单位应适时加大项目区的植被种植面积，加强抚育管护工作，尽量提高项目区植被覆盖率。同时继续做好水土保持监测工作，并积极配合水行政主管部门开展水土保持监督检查工作。